

INDICAÇÃO 035/2015.

Indicamos na forma regimental ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de realocação do mata-burro situado no final da Rua Professor Otaviano de Brito, saída para os distritos de Santo Antônio e Sete Cachoeiras, na sede deste Município.

Além de impedir o acesso de semoventes ao perímetro urbano, o mata-burro permitia o escoamento de águas pluviais. O entupimento repentino do mata-burro causou o alagamento de moradias lindeiras durante a última chuva ocorrida nesta Cidade.

Ferros, 01 de Junho de 2015.

Vereador José Hermínio de Andrade.

Vereador Tiago Dias Vieira.