

INDICAÇÃO 051/2017

Indico na forma regimental, ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de reforma de uma Ponte de madeira, mais conhecida por “ponte da barra”, na estrada que interliga a localidade da Cachoeira do Tenente ao Município de Joanésia.

A ponte está em péssimo estado de conservação, conforme se pode ver pelas fotografias em anexo. Já houve vários acidentes no local, inclusive com vítimas fatais.

Ferros, 24 de abril de 2017.

Vereador Moacir Pereira da Costa