

## **INDICAÇÃO 156/2018**

Indico na forma regimental, ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de se fazer serviços de manutenção na Rua Teodorico Nascente, mais conhecida por Rua do Altinho, na sede deste Município.

No piso há inúmeras infiltrações, conforme se vê das inclusas fotografias.

Ferros, 22 de Outubro de 2018.

---

**Vereador Ricardo Soares de Melo**